

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA WPC BLACKFOREST

Blackforest by Extrutech es un producto compuesto por ACACIA y HDPE, aún así requiere de bajo mantenimiento a diferencia con la madera natural. No necesita lijados, aceites, barnices, ceras ni algún otro tipo de recubrimiento como la madera.

Se sugiere realizar una limpieza profunda tras la instalación y por lo menos 3 veces al año para mantener el producto en condiciones, se recomienda utilizar agua caliente con jabón líquido tipo neutro y un cepillo de cerdas suaves.

Es importante evitar la acumulación del polen ya que es una de las principales causas para que el moho se forme.

Es importante actuar rápido cuando el WPC tenga contacto con productos tipo bebidas, alimentos, bloqueador solar, etc. Se sugiere eliminarlos de inmediato de la superficie y así evitar que la mancha penetre el WPC.

CAUSA	RECOMENDACIONES
Polvo y suciedad	Se sugiere utilizar una escoba o un soplador. Si se trata de una mancha que penetra el WPC, elimínala con abundante agua y un cepillo de cerdas suaves. Es importante utilizar bastante agua y asegurarse que el agua sucia quede fuera del WPC para evitar la formación de "mapeos". También se recomienda utilizar máquinas tipo "Karcher" a presión, pero evitar colocar la boquilla de máxima presión ni a una distancia corta con el WPC.
Marcas de agua	Elimínalas con agua y un cepillo o trapeador de cerdas suaves. Para las manchas persistentes aconsejamos usar un limpiador jabonoso para madera tratada. Es importante utilizar bastante agua y asegurarse que el agua sucia quede fuera del WPC para evitar la formación de "mapeos".
Moho	Elimínalo con la ayuda de un producto de limpieza que contenga lejía suave y/o detergente lavavajillas diluido en agua. Una vez limpiada la zona, pasar abundante agua y asegurarse que el agua sucia quede fuera del WPC para evitar la formación de "mapeos".
Aceite y grasa	Tan pronto se produzca la mancha eliminar de inmediato los restos, esto facilitará su limpieza posterior. Las manchas pueden ser eliminadas mediante un producto desengrasante del hogar. Cepillar con agua caliente y jabón neutro, repetir la limpieza varias veces donde sea necesario ya que son manchas difíciles de eliminar.
Vinos, refrescos o fruta	Mezclar lejía con agua caliente y frotar suavemente las manchas, cepillar con agua caliente y jabón neutro líquido, repetir la limpieza varias veces donde sea necesario ya que son manchas difíciles de eliminar.
Quemaduras, arañazos o pequeños golpes	Recomendamos un lijado suave (grano P80) en el sentido longitudinal de la pieza. Dado que toda la pieza es un mismo color, la zona lijada volverá a adquirir su color uniforme con el paso del tiempo. En lugares cercanos a fuentes de calor recomendamos colocar superficies protectoras sobre el WPC.